



Kit patins cylindriques

HONDA CBF 1000 F

Référence RLH25 (11-12)



MODE OPERATOIRE

COTE DROIT :

- Dévisser la vis de fixation moteur en partie avant du cadre
- Visser modérément l'entretoise droite (ENT 95) sur un patin circulaire avec les vis CHC M8/60
- Mettre en appui l'ensemble entretoise/patin et visser avec la vis CHC M12/80 pas 1.25 au couple de 44N.m. (utiliser une clef Allen de 6)
- Mettre en place le bouchon en aluminium dans l'alésage (trou) du patin circulaire.

COTE GAUCHE :

- Dévisser la vis de fixation moteur en partie avant du cadre
- Visser modérément l'entretoise gauche (ENT 94) sur un patin circulaire avec les vis CHC M8/40
- Mettre en appui l'ensemble entretoise/patin et visser avec la vis CHC M12/80 pas 1.25 au couple de 44N.m. (utiliser une clef Allen de 6)
- Mettre en place le bouchon en aluminium dans l'alésage (trou) du patin circulaire.

INFORMATIONS SUR LA POSE DES KITS TOP BLOCK

Le fabricant assure que le produit que le consommateur vient d'acquérir est un produit de qualité et a été fabriqué dans les règles de l'art. Les accessoires Top Block sont faciles à poser et ne nécessitent aucune connaissance particulière ni outillage spécial.



Le consommateur est informé que l'installation des repose-pieds si elle n'est pas faite avec rigueur peut entraîner des accidents.

Les repose-pieds comprennent deux parties qu'il est nécessaire après installation et orientation de ceux-ci, de bloquer correctement par l'intermédiaire de la vis CHC M8x20 (voir de bloquer avec du frein filet).

L'ensemble roulettes ou patins et fixation ne saurait garantir des chutes sérieuses et le fabricant décline toute responsabilité en cas de détérioration de la moto.

En cas de doute, il est conseillé de s'informer auprès des distributeurs des modalités d'installation des kits TOP BLOCK.

Le kit TOP BLOCK n'est adaptable que sur le type de machine à laquelle il est destiné.



N°	Pièce	Nbe
1	Roulette type D	2
2	Entretoise ENT 95 (droite) D49 d12,5 lg46	1
3	Entretoise ENT94 (gauche) D49 d12,5 lg 31	1
4	Vis CHC M8/60	2
5	Vis CHC M12/1,25/80	2
6	Vis CHC M8/40	2
7	Bouchon Roulette	2

Matière :		Tolérance générale : +/- 0.1	
Echelle : 1:2		Réalisé par : XXXXXXXX	
Ensemble : CBF 1000F (2010)		Date : 22/01/2010	
Phase : Montage		N° de plan : Indice : A	
Modifié le :		Modification apportée :	

C.F.P.S.